




**FLASH INFO SECURITE
SECTEUR MAINE**

10 SEPTEMBRE 2010

LE MANS – 07/09/2010 – UN CAMION BENNE HEURTE UN FOURGON DE SECURITE EN PROTECTION D'UN PL EN PANNE

Vers 13h00 sur l'A28 au PR 142 (sens 1), par inattention de son chauffeur, un camion benne a heurté un fourgon de sécurité qui se trouvait en CV1 pour signaler un PL en panne dans une bretelle de sortie, et l'a déplacé sur 30 mètres sur BU / V1 avant de franchir les glissières et terminer sa course en contrebas dans le talus. L'agent routier se trouvait aux côtés du dépanneur à 80 m de la position initiale de son fourgon. Aucun blessé n'est à déplorer.



Les premiers enseignements de cet accident nous rappellent qu'il faut pour ce type d'intervention:

- respecter la zone tampon réglementaire
- quitter le fourgon avec un moyen de communication déporté (ARA – GSM Cofiroute)
- rester attentif au trafic